

Protocollo n.
Risposta alla nota n. ----- del -----
Allegati ----

Responsabile dell'Istruttoria
P.I. Fernando Bocchini

IIS “CROCE-ALERAMO”
Via B.Bardanzellu, 7
00155 Roma
mail: rmis113003@istruzione.it

E pc

Al Direttore del Dipartimento I
Ing. Claudio Dello Vicario
Sede

Oggetto: IIS “CROCE-ALERAMO” succ.le, via Sommovigo 40 - Roma
Problemi rete fognaria e funzionalità servizi igienici

In riferimento al plesso scolastico in oggetto, si rappresenta che in data 17 gennaio 2024 si è effettuato un intervento di disostruzione atto a risolvere le problematiche da voi evidenziate consistenti nel non corretto funzionamento dello scarico dei servizi igienici.

Nel corso di detta attività si è riscontrata l'ostruzione del condotto fognario esterno all'edificio nel tratto che va dall'ultimo pozzetto interno all'aerea della scuola al collettore comunale non immediatamente risolvibile per l'impossibilità di procedere all'esatta individuazione del percorso del condotto fognario stesso.

Per la risoluzione del guasto suddetto questa amministrazione ha cercato la documentazione tecnica relativa all'allaccio, dell'Istituto scolastico, alla pubblica fognatura presso gli uffici tecnici di ACEA e del municipio IV di Roma Capitale senza esito positivo.

Si è pertanto stabilito di procedere, nella giornata di lunedì 22 gennaio, con la video ispezione della condotta.

Unitamente a quanto in parola, a seguito di Vs. ulteriore segnalazione, in data odierna si è espletato un sopralluogo nel corso del quale si è evidenziata anche la necessità di procedere al rifacimento di parte delle colonne di scarico verticali dei bagni maschile e femminile interne al cavedio che sarà effettuata nel corso della stessa giornata del 22 gennaio, durante la quale non si potrà garantire la funzionalità dei bagni stessi.

Con l'esecuzione degli interventi suddetti verrà verificata la possibilità dell'immediato avvio dell'attività scolastica.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali Saluti

Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cataldi)

